



物件の室内写真



ポーチ



玄関・ホール



台所



居間



和室6帖・次の間



和室6帖・客間



和室6帖・寝室




縁側



脱衣室



浴室



トイレ前廊下



トイレ水洗



納戸3帖



納屋



車庫



裏通路



給湯器



外観・北側



外観・西側



土台・シロアリ被害



外壁・漆喰剥落

